

Hinweis: Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung der Firma Peguet Maillon Rapide SAS

Isny, den 07.04.2021

Die Firma **PEGUET MAILLON RAPIDE SAS** ruft die Besitzer eines **MAILLON RAPIDE 8mm Standard Zincplated steel EN 362 / EN 12275**

Ref. MRNZ08.0 CE EN dazu auf, ihre Produkte auf sichtbare Risse an der Oberfläche zu überprüfen. Betroffen sind die Produkte der Charge: A.19.04



HINTERGRUND:

Es wurde ein Schraubglied mit einem markanten oberflächlichen Riss gefunden. Hersteller dieses Produktes ist die Firma PEGUET MAILLON RAPIDE SAS und EDELRID verbaut und vertreibt dieses Produkt. Derzeit laufen die Untersuchungen auf Seiten PEGUETS. Im Interesse der Kundensicherheit hat sich PEGUET dazu entschlossen umgehend einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung zu tätigen. Ein Schraubglied mit einem Riss muss umgehend der Nutzung entzogen werden und an EDELRID oder Peguet gemeldet werden.

PRÜFANWEISUNG

1. ÜBERPRÜFUNG DER CHARGENUMMER

Überprüfen Sie zunächst, ob Sie ein Produkt der betroffenen Charge besitzen.

2. ÜBERPRÜFUNG DES SCHRAUBGLIEDES

Überprüfen sie den gesamten Körper des Schraubgliedes auf oberflächlich sichtbare Risse:

3. MELDEN SIE DEN FALL

Entziehen sie ein Schraubglied mit Riss sofort der Nutzung und melden sie den Fall an EDELRID (Kontakt) oder Peguet (Kontakt).



OK

EINSCHICKEN

FAQ'S

Warum veröffentlicht EDELRID den Aufruf PEGUETs zur Überprüfung des MAILLON RAPIDE 8mm?

EDELRID vertreibt das Maillon Rapide 8mm von Peguet als Einzelprodukt und verbaut das Maillon auch in anderen EDELRID-Produkten.

Gab es mit einem defekten Schraubglied einen Unfall?

Nein, das defekte Schraubglied ist bei der Wareneingangsprüfung von EDELRID aufgefallen. Es gab keinen Unfall.

Welche Rolle haben PEGUET und EDELRID?

PEGUET ist Hersteller des betroffenen Produktes. EDELRID tritt in diesem Zusammenhang als Händler auf und besitzt hier nur eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Die Handlungsverantwortung für das PSA-Produkt liegt beim Hersteller PEGUET. EDELRID verbaut das Maillon rapide 8mm auch als Halbzeug in EDELRID-Systeme und -Produkte und ruft deshalb speziell zur Überprüfung dieser Produkte auf.

Was sagt PEGUET zu dem Vorfall?

PEGUET hat auf ihrer Internetseite folgenden Warnhinweis am 02.04.2021 veröffentlicht. Ein PDF kann hier heruntergeladen werden: [Link PDF](#)

Was ist der technische Hintergrund für diesen Aufruf?

Der technische Hintergrund wird derzeit von PEGUET überprüft. Die Aufklärung liegt hier in PEGUETs Verantwortung.

Sind andere Produkte betroffen?

EDELRID verbaut das Schraubglied von PEGUET auch in eigene Produkte. Folgende Produkte beinhalten das MAILLON RAPIDE 8mm und sollten entsprechend dieses Hinweises überprüft werden:



Jim Steel Bent Set
(Artikelnummer:
72046...)



Jim Steel Wire Set
(Artikelnummer:
73706...)



Ohm
(Artikelnummer:
72070...)



Smart Belay
(Artikelnummer:
76021...)



Smart Belay X
(Artikelnummer:
76035...)



Screwlink 8mm
(Artikelnummer:
73708...)

Achtung: Keines der Schraubglieder hat eine EDELRID-spezifische Markierung. Darüber hinaus sollten auch Ausrüstungsgegenstände anderer Marken auf die Verwendung dieses Schraubgliedes untersucht werden. PEGUET vertreibt dieses Produkt über verschiedene andere Marken.

Ebenso appellieren wir an eine erhöhte Vorsicht und vorherige Sichtkontrolle bei dem Produkt MAILLON RAPIDE 8mm, welches sich außerhalb des Verantwortungsbereichs einer einzelnen Person oder eines einzelnen Gewerbes befinden (z.B. eingerichtete Standplätze in Mehrseillängenrouten).

Welche Chargen sind betroffen?

Betroffen ist laut PEGUET die Charge A.19.04.

Wo befindet sich die Chargennummer am Schraubglied?

Die Chargennummer befindet sich eingraviert auf der langen Schenkelseite des Schraubgliedes.



Was mache ich, wenn ich ein defektes Schraubglied entdecke?

Das Schraubglied muss sofort der Benutzung entzogen werden.

An wen wende ich mich mit weiteren Fragen?

Wir bemühen uns weitere Fragen zu beantworten, bitten aber um Entschuldigung wenn dies nur eingeschränkt möglich ist so lange die Ergebnisse der Untersuchung nicht vorliegen.

Weitere Kontaktdaten:

PEGUET MAILLON RAPIDE SAS

12 rue des Buchillons – CS 60205

74105 Annemasse Cedex

France

+33 (0)4.50.95.54.54

peguet@peguet.fr

www.peguet.com

EDELRID GMBH & CO KG

Achener Weg 66

88216 Isny im Allgäu

Deutschland

+49 (0) 7562 981 0

service@edelrid.de

www.edelrid.com