

FAQ Wartungshinweis ABS CompactForce



1. Was ist der technische Hintergrund für diesen Wartungshinweis?

Eine Mutter am ABS CompactForce kann sich durch Vibrationen im Seilsystem lockern.

2. Besteht ein Sicherheitsrisiko, wenn diese Mutter locker und nicht angezogen ist?

Nein, es besteht kein direktes Sicherheitsrisiko. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass sich die Sicherungsmutter nicht vollständig vom Gewinde abdreht.

3. Gab es in Verbindung mit einem ABS CompactForce einen Unfall?

Nein, es gab keinen Unfall. Dies ist lediglich ein Wartungshinweis.

4. Welche Chargen sind betroffen?

XXX steht lediglich für eine individuelle Seriennummer



- 1671951 – XXXX
- 1702354 – XXXX



- 1672676 – XXXX
- 1702338 – XXXX
- 1800300 – XXXX
- 1801713 – XXXX

5. Wo befindet sich die Chargennummer auf dem Spannelement?

Die Chargennummer ist eine 7-stellige Nummer und steht auf einer Seite des Edelstahlbleches (Punkt **5**)

6. Muss ich die nächste Wartung sofort durchführen, wenn ich einen ABS CompactForce mit einer o. g. Charge im Einsatz habe??

Nein. Diese Maßnahme muss während der nächsten jährlichen Wartung berücksichtigt werden.

7. Wie genau muss ich bei der nächsten Wartung vorgehen?

Der detaillierte Ablauf ist auf absturzsicherung.de beschrieben

8. Sind andere Produkte von ABS ebenfalls betroffen?

Nein, nur der ABS CompactForce mit den o.g. Chargennummern.

9. An wen kann ich mich wenden, wenn ich mir bei der Wartung dennoch unsicher bin und weitere Fragen aufkommen?

ABS Safety GmbH

Vertrieb & Technik

Gewerbering 3, 47623 Kevelaer

Telefon: +49 2832 37281-230 | Email: vertrieb@absturzsicherung.de

