

Prüfanleitung

SOFORTIGE MASSNAHMEN ERFORDERLICH

3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Auffanggurte


3M Fall Protection hat von der Möglichkeit eines Herstellungsfehlers in einer hinteren Auffangöse erfahren, die in den ExoFit NEX™ Auffanggurten verwendet wird, welche zwischen Januar 2016 und Dezember 2018 hergestellt wurden. Obwohl im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt bisher noch keinerlei Vorfälle gemeldet worden sind, trägt eine hintere Auffangöse mit diesem Defekt die Last bei einem Absturzsicherungsereignis, das zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, nicht. Nur bei den innerhalb dieses Zeitraums hergestellten Auffanggurten ist eine sofortige Prüfung erforderlich, ob die Losnummer 09P1 in eine hintere Auffangöse gestanzt ist. Wir glauben, dass nur ein Auffanggurt mit einer defekten Auffangöse hergestellt wurde. Im Interesse der Arbeitersicherheit empfehlen wir jedoch die Prüfung aller potenziell betroffenen Auffanggurte.

Endverbraucher: Überprüfen Sie nach Erhalt dieser Mitteilung Ihren Auffanggurt sofort, indem Sie die folgenden Schritte unternehmen:

Schritt 1: Suchen Sie das Etikettenpaket am Auffanggurt und stellen Sie das Herstellungsdatum fest. Wenn der Auffanggurt ein Herstellungsdatum von 16/01 (Januar 2016) bis Ende 18/12 (Dezember 2018) aufweist, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Falls der Auffanggurt nicht in diesem Zeitraum hergestellt wurde, ist dieser nicht von dieser Mitteilung betroffen. Wurde der Auffanggurt innerhalb dieses Zeitraums hergestellt, fahren Sie bitte mit Schritt 2 fort.

Schritt 2: Suchen Sie nach der Auffangöse auf der Rückseite des Auffanggurtes und prüfen Sie, ob das Los 09P1 eingestanzt ist. Wenn Sie eine Auffangöse mit dem Code 09P1 finden und das Herstellungsdatum des Auffanggurtes innerhalb des betroffenen Datumsbereichs liegt, nehmen Sie den Auffanggurt sofort außer Betrieb. Falls der Code 09P1 nicht in die Auffangöse eingestanzt ist, können Sie Ihren Auffanggurt weiter verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der Bereich des Herstellungsdatums (Januar 2016 bis Dezember 2018) auf dem Auffanggurtektett **UND** der eingestanzte Losnummerncode 09P1 auf der Auffangöse an ein und demselben Auffanggurt vorhanden sein müssen, damit der Auffanggurt als defektverdächtig gilt und außer Betrieb genommen wird. **Alle sonstigen Kombinationen aus Auffanggurt und Auffangösen sind für die Verwendung geeignet.**



Schritt 1: Das Herstellungsdatum auf dem Auffanggurt (rot umkreist dargestellt) muss zwischen 16/01 (Januar 2016) und



Schritt 2: Loscodeprägung an der Auffangöse – Der Loscode muss (09P1) lauten.

Betroffene Teilenummern: Siehe den Anhang mit den EMEA-Teilenummern weiter unten

Endverbraucher: Wenn Sie einen betroffenen Auffanggurt finden, nehmen Sie diesen bitte unverzüglich außer Betrieb. Sie können den 3M-Kundenservice unter +33 (0) 4 97 10 00 10 oder per E-Mail unter informationfallprotection@mmm.com erreichen, um Ihren Auffanggurt zurückzusenden. Ein Ersatzauffanggurt wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Vertriebspartner: Bitte wenden Sie sich an unsere Kundenserviceabteilung unter +33(0)497100010 oder senden Sie eine E-Mail an informationfallprotection@mmm.com, um eine Auflistung der an Sie verkauften Auffanggurte aus dem betroffenen Herstellungszeitraum zu erhalten. Falls Sie nach der Inspektion feststellen, dass Sie betroffene Produkte vorrätig haben, senden Sie die Auffanggurte bitte unverzüglich an 3M Fall Protection zurück, damit diese ersetzt werden können. Bitte leiten Sie diese

3M Fall Protection

Capital Safety Group EMEA
 Le Broc Center, Bâtiment A
 Z.1. 1re Avenue – BP15
 06511 Carros Le Broc, Cedex
 Frankreich

Tel.: +33 (0) 4 97 10 00 10
 Fax: +33 (0) 4 93 08 79 70
 Internet: www.3m.com/fallprotection
 E-Mail: informationfallprotection@mmm.com

Prüfanleitung unverzüglich an Ihre Kunden weiter, die das Produkt ExoFit NEX innerhalb des betroffenen Zeitraums bei Ihnen erworben haben. Helfen Sie Ihren Kunden ggf. dabei, den Vorgang abzuschließen.

3M verpflichtet sich weiterhin, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Leistungen anzubieten. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die Ihnen oder Ihren Kunden durch diese Situation entstehen. Wir danken Ihnen für Ihre weitere Unterstützung der Produkte und Leistungen von 3M Fall Protection.

Anhang:

EMEA Teilenummern		
1113926	1113217	1114054
1113972	1113219	1114053
1113901	1113919	1114055
1113211	1113973	1113995
1113902	1113975	1113218
1113212	1113976	1113215
1113216	1113977	1113214
1113911	1113992	1113455
1113925	1113994	1113928
1113910	1113993	1113969
1113971	1113213	1113974
1113900	1113914	1113978
1113903	1113983	1113984
1113912	1113909	1113986
1113927	1113904	1113990
1113210	1113987	1113449
1113913	1113988	1113945
1113970	1113989	1113955
	1113956	1114042