

INFORMATION: SICHERHEITSWARNUNG SEQUOIA (C069AA...) UND SEQUOIA SRT (C069BA...)

Wir wurden auf das potenzielle Risiko einer fehlerhaften Montage der aufschraubbaren Befestigungsösen der Gurte SEQUOIA und SEQUOIA SRT hingewiesen. Informationen bezüglich eines Unfalls liegen uns nicht vor. Die Gebrauchsanweisung der Produkte wird daher wie folgt aktualisiert.

9 DEZEMBER 2019 ARCHIV

Als Vorsichtsmaßnahme überprüfen Sie bitte die korrekte Montage der aufschraubbaren Befestigungsösen Ihres SEQUOIA- oder SEQUOIA SRT-Gurtes.

